## 製造科技業 《 能力標準說明 》 能力單元

## 「產品製造」職能範疇

A 150	
名稱	調較衝壓設備·進行各種形式的衝壓加工及解決生產問題
編號	106415L3
應用範圍	此能力單元適用於從事金屬衝壓產品製造企業之生產部門。具此能力者,瞭解調較衝壓設備及各種形式衝壓加工的相關知識,從而進行各種工序之加工及解決生產問題
級別	3
學分	3 (僅供參考)
能力	表現要求  1. 瞭解調較衝壓設備及各種形式衝壓加工的相關知識
	<ul> <li>了解各種工序之加工原理及應用,包括衝切、彎曲、成型、拉伸、鍛壓、擠壓及壓印加工等</li> <li>了解調較衝壓相關設備及進行加工之方法及技巧</li> <li>了解各種鈑金材料的特性,例如物理性能、化學性能、機械性能等</li> <li>了解各種形式的鈑金衝壓加工常見的產品缺陷,包括批鋒、刮花、燒傷、彎曲回彈、變形、皺摺、爆裂、缺料、橙皮紋等</li> <li>了解進行衝壓加工的衝床及其他相關設備之種類、構造、工作原理、規格、應用及操作方法</li> </ul>
	<ul> <li>2. 進行各種形式的衝壓加工</li> <li>能正確辨識鈑金材料的規格</li> <li>能根據圖紙及工藝要求,選擇並獨立操作合適的設備,對不同的材料進行各種工序的加工</li> <li>能按產量、產品形狀及精度、材料、模具呎吋等因素,選擇合適的衝床進行鈑金衝壓加工</li> <li>能有效調較衝床,裝拆及較正各類模具</li> <li>能對衝床進行簡單之調整、保養及維修</li> <li>能辨別及系統化分析產品衝壓加工常見的品質問題及成因,並進行改善</li> <li>3. 進行各種形式的衝壓加工的專業處理</li> </ul>
	<ul><li>遵照安全指引和相關守則,並依照產品規格及生產效益要求進行各種形式的鈑金衝壓加工 ,且有效解決各種生產問題</li></ul>
評核指引	此能力單元的綜合成效要求為:  • 能根據圖紙及工藝要求,調較衝壓設備及進行各種形式的衝壓加工,並解決生產問題 • 能獨立操作各種衝床,並作出簡單之日常維護
備註	